



01/2017


H11-1



①



②



③

Dobře ovladatelný stroj s nižší kapacitou, vhodný zejména pro omezené podmínky značení.

- Hydraulický jízdní pohon s kolovým motorem pro plynulou regulaci rychlosti. Mechanická ruční brzda.
- Výborná viditelnost při středovém značení i značení vodící čáry.
- Dobrá přístupnost k jednotlivým částem stroje.
- Sedadlo obsluhy je výklopné pro snadné plnění materiálového zásobníku.
- Výhodné uspořádání barvého zásobníku a tlakového zásobníku perel. Plnicí otvory jsou umístěny jen asi 80 cm nad povrchem vozovky. Při rozlití barvy nebo rozsypání balotiny není ohroženo strojní zařízení.
- Výborná manévrovatelnost. Pouze 2 úkony jsou nutné k otočení stroje na šířce 4,2 m.

① H11-1 Značkový stroj pro aplikaci barvy (Airless) s pumpou a materiálovým zásobníkem, 120 l

② H11-1 Značkový stroj pro aplikaci barvy (Airless) s pumpou.

③ Značkováč pro aplikaci barev s kotouči pro středové značení.

Technická data

3-válcový dieselový motor Kubota 900 cm³, chlazený vodou nízké emise (TIER 4)

12,5 kW při 2800 ot./min.

Palivová nádrž: 26 l

Zásobník hydraulického oleje: 29 l

Výkon vzduchu: až 740 l/min při 6 barech (2-válcový kompresor)

Pohon:

- plynulý hydraulický jízdní pohon
- chová se zároveň jako provozní brzda
- rychlostní rozsah 0 – 8,0 km/h

Tlakový zásobník perel: 65 l (max. 0,5 bar) nebo 2 x 30 l (hranatý / max. 0,5 bar)

Poloměr otáčení: 4,8 m (dle vybavení stroje)

Rozměry (D x Š x V mm): 2150 x 1380 x 200 (dle vybavení stroje)

Hmotnost (dle vybavení stroje): asi 900 kg

Max. přípustná hmotnost: asi 1300 kg

Barva za studena - metoda rozprašování vzduchem

Zásobník až do 140 l (tlakový zásobník 120 l nebo 2 x 70 l)

Barva za studena - stříkácí metoda Airless

Zásobník až do 120 l (tlakový zásobník)

Tlakový zásobník je vhodný pro zařízení s jednou Airless pumpou (výkon pumpy do 7,5 l/min), možno provozovat i bez tlaku.

Verze zásobníku 2 x 70 l zahrnuje 2 x 30 l perlový zásobník do max. 0,8 bar (bez 65 l tlakového zásobníku perel).





Jednoduchá údržba H11-1: skvělý přístup...



k jednotlivým částem stroje

značení přechodů



(Přizpůsobení velikosti stroje dle požadavků zákazníka)